

FERMAX

COD. 97557 V12_13

E**RESISTENCIA para el Decoder
MDS-BUS2 ref.3245**

Para el correcto funcionamiento del video, cortar la resistencia de 75 Ohm en el último distribuidor de video y colocar la resistencia adjunta de 220 Ohm, entre los terminales V y M (1).

Ver esquema.

Resistencia de 220 ohm

**FERMAX**


CODE 97557 V12_13

EN**MDS-BUS2 Decoder
RESISTANCE: Ref. 3245**

To ensure the video's correct operation, remove the 75 Ohm resistance on the last video distributor and apply the 220 Ohm resistance, between the V and M terminals (1).

See diagram.

220 Ohm resistance

**FERMAX**


COD. 97557 V12_13

F**RÉSISTANCE pour le décodeur
MDS-BUS2 réf. 3245**

Pour que l'image fonctionne correctement, retirer la résistance de 75 Ohms au niveau du dernier répartiteur vidéo et y placer la résistance de 220 Ohms fournie entre les bornes V et M (1).

Voir schéma.

Résistance de 220 ohms

**FERMAX**

COD. 97557 V12_13

D**WIDERSTAND für den
MDS-BUS2 Decoder, Ref. 3245**

Damit die Videoübertragung korrekt funktioniert, muss der 75 Ohm Widerstand am letzten Videoverteiler entfernt werden und ist der beigefügte 220 Ohm Widerstand zwischen den Endgeräten V und M (1) zu setzen.

Siehe Schema.

220 Ohm Widerstand

**FERMAX**

BLOQUE 1 / BLOCK 1 / BLOC 1 / BLOCK 1

BLOQUE 2 / BLOCK 2 / BLOC 2 / BLOCK 2

BLOQUE 3 / BLOCK 3 / BLOC 3 / BLOCK 3

