

**FERMAX**

COD. 94243 V01\_07

**DISTRIBUIDOR DE TENSION Ref. 8809****Instalación**

Antes de empezar a la instalación del alimentador, buscar un emplazamiento protegido de las inclemencias del tiempo (no instalar nunca en exteriores).

**Montaje sobre superficie.**

Para el montaje sobre superficie utilice una broca de 6 mm para hacer los agujeros.

Emplee los tacos y tornillos que vienen con el aparato de la forma indicada en la figura 1.


**Montaje sobre carril DIN.**

Para el montaje sobre carril DIN introduzca la parte superior sobre la guía y presione sobre la parte inferior de la forma indicada en la figura 2.

Para el desmontaje sobre el carril desplace el pivote de enclavamiento con un destornillador, como en la figura 3.

**Mantenimiento**

Tras largos períodos de funcionamiento, comprobar que no se encuentran obstruidas las ranuras de ventilación, y en el caso de que lo estén limpiar con un pincel, previa desconexión de la alimentación.

**Características Técnicas/Technical Features:****Caractéristiques Techniques/technische Merkmale:****Entrada / Input:** 12 Vac 1.5 A.**Entrée / Eingang:** 12 Vac 1.5 A.**Salida / Output:** 12 Vac 1.5 A. / 9 Vdc 0.3 A.**Sortie / Ausgang:** 12 Vac 1.5 A. / 9 Vdc 0.3 A.**Aplicación General / General application / Application Générale / allgemeine Anwendung**

Utilizar las secciones de cables indicadas en el esquema correspondiente/Follow the recommended section wires shown in each diagram.  
Utilisez les sections de câble indiquées sur le schéma correspondant/Benutzen sie die angegebene Querschnittskabel.




Fig. 1

Montaje en superficie mediante tornillos y tacos

*Wall mounting, using screws and wall plugs*

Montage en saillie avec chevilles et vis livrées


*Oberflächenmontage durch Schrauben und Dübel*

Fig. 2

Montaje sobre carril DIN

*DIN mounting*

Montage sur rail DIN


*Montage auf DIN Schienen*

Fig. 3

Desmontaje

*Demounting*

Démontage

*Demontage*

## **FERMAX**

### **VOLTAGE DISTRIBUTOR Ref. 8809**

#### **Installation**

Previously to install the Power Supply, choose an indoor place, protected against weather (never install the Power Supply outdoors).

#### **Surface mounting**

For surface mounting, use a 6 mm drill for making holes. The needed screws and wall plugs are included.

It is shown in figure 1.

#### **DIN RAIL mounting**

For DIN RAIL mounting insert the upper side of the Power Supply into the DIN guide and press the lower side as shown in fig. 2. To remove the unit from the DIN move the lock button using a screwdriver. (see fig. 3.)

#### **Maintenance**

After long time on operation check that ventilation grooves are not obstructed, if so disconnect mains and clean them up using a paintbrush.

## **FERMAX**

### **RÉPARTITEUR DE TENSION Réf. 8809**

#### **Installation**

Avant de procéder à l'installation de l'alimentation, cherchez un emplacement protégé des intempéries du temps (n'installez jamais à l'extérieur).

#### **Montage en saillie**

Pour le montage en surface, utilisez un foret de 6 mm. pour faire les trous. Utilisez les chevilles et vis livrées avec l'appareil selon les indications du schéma N° 1.

#### **Montage sur Rail DIN**

Pour le montage sur rail DIN, introduisez la partie supérieure sur le guide et appuyez sur la partie inférieure selon les indications du schéma N° 2.

Pour le démontage sur le rail déplacez le pivot d'enclavement avec un tournevis selon le schéma N° 3.

#### **Entretien**

Après de longues périodes de fonctionnement, vérifiez que les rainures de ventilation ne sont pas obstruées. Si elles le sont, nettoyez les à l'aide d'un pinceau après avoir débranché l'alimentation.

## **FERMAX**

### **STROMVERTEILER Ref. 8809**

#### **Installation**

Bevor Sie die Spannungsversorgung installieren, suchen Sie eine geeignete Stelle, die gegen Witterungseinflüsse geschützt ist (nie im Freien installieren).

#### **Oberflächenmontage.**

Zur Oberflächenmontage ist für das Bohren der Löcher, ein Bohrer von 6 mm Durchmesser zu verwenden.

Benutzen Sie die Dübel und Schrauben, die dem Apparat beigelegt sind, so wie veranschaulicht in Abbildung 1.

#### **Montage auf DIN-Schienen**

Für die Montage auf DIN-Schienen halten Sie den oberen Teil über die Schiene und drücken danach auf den unteren Teil, wie veranschaulicht in Abbildung 2.

Für die Demontage von Einheiten auf DIN-Schienen verschieben Sie den Einraststift mit einem Schraubenzieher, gemäß der Darstellung in Abbildung 3.

#### **Wartung**

Nach längerer Betriebsdauer sind die Ventilationschlitzte zu prüfen und bei Verstopfung gegebenenfalls mit einem Pinsel zu säubern. Die Stromversorgung ist vorgängig zu unterbrechen.